

Datenblatt für die Hilliger-Glocke HV 14

Name des Gebäudes:	Dorfkirche Gellmersdorf
Anschrift:	Kirchweg 5 16278 Angermünde, OT Gellmersdorf
Eigentümer:	Ev. Kirchengemeinde St. Annen Crussow
Glockenbezeichnung:	Glocke 1
Koordinierung des Gusses:	Hilliger e.V. Freiberg/Sa.
Rippe:	Dr. Joachim Haupt,
Form:	Zalewa Tec GbR, Großschirma Kunstguß Döhler GbR, Eibenstock
Zier:	Kunstguß Döhler GbR, Eibenstock Zalewa Tec GbR, Großschirma
Gießer:	SM Sächsisches Metallwerk Freiberg GmbH
Datum des Gusses:	2023, Oktober
Material:	Bronze CuSn22
Prüfer:	Olaf Berger, 30.10.2023



Maße

Gewicht	Durchmesser	Höhe	Schräge Höhe	Schlagringstärke
239 kg	728 mm	535 mm	534 mm	S54/90° 54/45° 54

Tonprüfung

Nominal	Unterton	Prime	Terz	Quinte
d2 -8	cis -2,5	cis2 +3	f2 -4	gis2 -9
Abklingdauer	Oktave	Undezime	Duodezime	Doppeloktave
	d3 -8	fis3 -11	a3 -7	
Prime Terz	Dezime moll	Dezime dur		

Inschriften

Rundsteg an der Schulter, darunter
 UNSEREM GOTT DER KLANG * UNSEREM DORF MEIN DANK
 Rundsteg darunter
 WILFRIED BERGHOLZ * GELLMERSDORF 2023
 Rundsteg darunter

Glockenzier

Vorderseite: Gellmersdorf 1880

Rückseite: Gießerlogo des Hilliger e.V. mit der darunter liegenden Schrift "Hilliger"

Im Übergang Wolm zu Schlagring Stegbündel mit drei Rundstegen

Schlagring einmal abgesetzt

Krone

6-Henkelkrone, Henkel sternförmig angeordnet

Mittelzapfen mit Bohrung für die Klöppelhängung

Bemerkungen

Zustand der Glocke: Neuguss

Letzte Änderung: 28.09.2025 Knut Neumann, Hilliger e.V.